

А К Т

первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов от газовых приборов в эксплуатируемых и вновь строящихся зданиях

г. Санкт-Петербург

«16» сентября 2015 г.

Дом № 42/39 по Петергоф, Маршала, СНТ «Красная Звезда»

Мы, нижеподписавшиеся, в составе: председателя – инженера по техн. надзору, начальника жилищной конторы, управл. домами № _____

_____ (наименование организации)

и членов от строительной организации: инженер _____ тов. _____

чистильщик печей и газоходов _____ разряда (регистрационный № 156-14) тов. _____ составил настоящий акт в том, что нами

произведена «16» сентября 2015 г. проверка техсостояния дымоходов и вентканалов в доме № 42/39 по ул. (пер.) Петергоф, Маршала, № СНТ «Красная Звезда»

с целью установления пригодности их для отвода продуктов сгорания газа от газовых приборов.

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО Газовый котел

1. Обособленные дымоходы, вентканалы имеются в кв. № с газовой камерой сгорания, расположенной на трубе выведенной наружу стены Газовый бытовой прибор

2. Сечение каналов составляет Диаметр 80 мм, Внутр. 60 мм

3. Материалы дымоходов, вентканалов штукатурка

4. Все отверстия в каналах, кроме отверстий для присоединения дымоходов от газовых приборов Газов. котел с газ. камерой Газ. бойлер (перечислить)

5. Противопожарные разделки в междуэтажных перекрытиях выполнены в соответствии с требованиями УПО.

6. Все дымоотводящие патрубки от газовых приборов и каналы прочищены и проверены на плотность.

7. Тяга каналов в день проверки имеется

8. Дымоходы расположены от газовых приборов Газов. котел с газ. камерой

(перечислить) на расстоянии не более 15 см

9. Дымоходы, вентканалы кв. № с газ. котлом 42/39 проложены в наружных стенах, толщина кладки от дыма до наружной поверхности стены составляет —

10. Ближайшее более высокое здание расположено на расстоянии _____ П.М. от дымоходов, вентканалов, каналы находятся вне зоны ветрового подпора в кв. № с газ. котлом 42/39

11. Проприходимость каналов проверена путем опускания шара диаметром Ø - 85 мм

Проприходимость в каналах имеется да за исключением кв. № _____

12. Оголовки дымоходов на крыше находятся в исправном состоянии, нуждается в ремонте, полуразрушены (ненужное зачеркнуть). Защищены от атмосферных осадков да

(да, нет)

13. При задымлении дымоходов дым в жилые и подсобные помещения проникает, не проникает (ненужное зачеркнуть).


14. Дымоходы, вентканалы в кв. № 22 кв. дом 39

отвечают тех условиям и пригодны и

эксплуатации

отвечают техническим условиям и пригодны к эксплуатации.

Дымоходы, вентканалы в кв. № _____ не пригодны к эксплуатации по причине _____ и подключения к ним газовых приборов не допускается.



Подпись:

Юрий Дом с отом одна шман, соиметел
Инженер по тех. надзору

Гл. инженер треста № управл. домами

Представитель от стройорганизации

Инженер ЖУ № _____ треста № _____

Чистильщик печей и газоходов

Акт зарегистрирован «16» сентября 2015 г.

Начальник производства _____

